

令和5年11月22日
北九州市交通局

報道機関各位

市営バスによる人身事故について

- 1 日時
令和5年11月22日（水） 午前9時15分頃
- 2 場所
北九州市若松区白山1丁目 若松中央小学校前交差点 横断歩道上 別紙1、2
- 3 運転者
会計年度任用職員運転者 71歳（男性）
- 4 被害者
北九州市若松区在住 70代（女性）
- 5 被害状況
頭蓋底骨折 等（命に別状はなし）
※乗客2名には怪我はなし
- 6 事故概要
お買い物バス（高塔山コース）において、畑谷町発（8時57分発）、産業医科大学若松病院行の10人乗り小型バスを運行中、当該バスが若松中央小学校前交差点を青信号で右折した際、横断歩道を渡っていた被害者に気づくのが遅れ、被害者と衝突したものの、その後、直ちに、戸畑区内の病院に救急搬送された。
なお、バスと被害者の接触状況は別紙3のとおり。
- 7 再発防止策
全職員に対して、安全運転に関して改めて注意喚起を行うとともに、再発防止策についての研修を実施する。


【問い合わせ先】 交通局営業推進課
担当：きねふじ 實藤・原田 電話：093-771-8410

事故発生場所（広域図）

別紙 1



事故発生地




- 【住宅地図を背景図にして印刷した場合の注意事項】
- ①ゼンリン住宅地図を印刷・コピーしたものは、ライセンスの規約上、市民や業者に渡すことは出来ません。
 - ②この出力図面は、職員の業務参考情報として提供するものです。
 - ③記載されている情報は、権利等を保証するものではありません。
 - ④市民や業者に印刷・コピーしたものを渡すと権利等を保証したものと勘違いされトラブルになる恐れがあります。絶対に渡さないでください。
 - ⑤各マップの使用制限事項に十分留意してご利用ください。

事故発生場所（拡大図）

別紙 2




事故発生地



- 【住宅地図を背景図にして印刷した場合の注意事項】
- ①ゼンリン住宅地図を印刷・コピーしたものは、ライセンスの規約上、市民や業者に渡すことは出来ません。
 - ②この出力図面は、職員の業務参考情報として提供するものです。
 - ③記載されている情報は、権利等を保証するものではありません。
 - ④市民や業者に印刷・コピーしたものを渡すと権利等を保証したものと勘違いされトラブルになる恐れがあります。絶対に渡さないでください。
 - ⑤各マップの使用制限事項に十分留意してご利用ください。

若松中央小学校



お買い物バス (ハイエース)

